Solar Orbiter LFR - Bug #301

Réception des harnais de tests STAE

19/12/2014 01:23 PM - Vincent Leray

Status:	New	**Start date:**	19/12/2014
Priority:	Normal	**Due date:**	
Assignee:		**% Done:**	0%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:		**Spent time:**	0.00 hour
revision:	r0		

Description

STAE a livré ce matin les harnais (LFR 701H à LFR 704H, LFRSPWH), ainsi que la boite éclatée 21points et les cavaliers.
La boite éclatée est OK.
Les deux harnais LFR703H ont été retournés car mauvais genre de connecteur coté 9 points.
Les deux harnais LFR704H montrent une inversion sur le 1V5 (mesure donne ~~2,12V, double contrôle Paul/Vincent) ->~~ Surtout à ne pas utiliser (câbles identifiés et scellés). STAE est alerté.

Les autres harnais doivent être contrôlés.