

## MINI-LFR - Bug #42

### bruit suspect sur la carte mini-lfr II

27/01/2014 03:18 PM - paul leroy

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	27/01/2014
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Alexis Jeandet	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>revision:</b>	r0		

#### Description

Sut cette carte, en exécutant le soft de vol version 1.0.0.1, option vhd\_dev, il apparaît un bruit suspect sur les SWF\_FO. Ce bruit n'apparaît pas sur les autre SWF\_F1 et SWF\_F2, ni sur les CWF\_F1.

#### History

#1 - 28/07/2015 05:34 PM - Alexis Jeandet

- Status changed from New to Closed