

## SocExplorer - Bug #498

### Timecode + timegen en mode router non fonctionnels

18/09/2015 01:35 PM - Veronique bouzid

<b>Status:</b> New	<b>Start date:</b> 18/09/2015
<b>Priority:</b> Normal	<b>Due date:</b>
<b>Assignee:</b>	<b>% Done:</b> 0%
<b>Category:</b>	<b>Estimated time:</b> 0.00 hour
<b>Target version:</b>	<b>Spent time:</b> 0.00 hour
<b>revision:</b> r0	
<b>Description</b>	
Timecode: Revoir la fonction SendOneTimecode	
Timegen: la procedure manuelle d'utilisation de Timegen fonctionne. Investiger pourquoi en automatique le mode router ne fonctionne pas.	