

## LFR-FSW - Bug #583

### [QR R3] [RPWSWR-624] : SRS à mettre à jour avec nouveau comportement

05/01/2016 11:47 AM - bruno katra

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	05/01/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	bruno katra	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>revision:</b>	r0		
<b>Description</b>			
<a href="https://jira-lesia.obspm.fr/browse/RPWSWR-624">https://jira-lesia.obspm.fr/browse/RPWSWR-624</a>			
Une fois la nouvelle implémentation de Paul validée.			

#### History

#1 - 18/02/2016 12:49 PM - bruno katra

- Status changed from New to Closed
- % Done changed from 0 to 100

SRS 2.0 mise à jour avec le comportement : REQ-LFR-SRS-5590  
JIRA commenté.